マイクロ波化学を楽しもう!第六章→磁性体の振る舞いとマイクロ波加熱→→

第5章ではマイクロ波加熱による発熱の公式と して, 導電率 σ, 誘電損率 ε<sup>"</sup>, 透磁損率 μ<sup>"</sup>の関 係式を紹介しました.

$$P = \frac{1}{2}\sigma |E|^2 + \pi f \varepsilon_0 \varepsilon'' |E|^2 + \pi f \mu_0 \mu'' |H|^2$$
(1)

(1)式の第1項は導電率σに関する項で、イオン性溶液をマイクロ波加熱する場合には影響が大きく出ます。第2項は誘電損率ε"に起因するマイクロ波発熱項を表していますが、第3項から、透磁損率μ"も同様に発熱に寄与することが窺えます。物質の磁性に着目すると

$$\mathbf{P} = \frac{1}{2}\sigma |\mathbf{E}|^2 + \pi f \mu_0 \mu'' |\mathbf{H}|^2 \tag{1}$$

で示される部分が発熱に関係してくるでしょう. 強磁性体のマイクロ波帯での発熱では、第3項の  $\pi f \mu_0 \mu'' |H|^2$ が特に重要になり得ます.この章で は、材料の磁性について改めて着目してみましょう.

# 1. 電子による磁気モーメント

磁石には N 極と S 極があり, N 極と S 極は引 き合い,同じ極同士は反発することはよく知られ ています.図1に示すように,N 極には正の磁荷  $a_{m}$ .S 極には負の磁荷  $-a_{m}$ が常に対になって存在



\*岡山県立大学准教授

\*\*(有) ミネルバライトラボ

岸 原 充 佳<sup>\*</sup>·松 村 竹 子<sup>\*\*</sup>



し、単独の磁荷はありません。磁石を2つに分断 しても、N極だけやS極だけにはなりません。

両磁荷の主たる原因は、微視的な立場からは原 子を構成する電子の軌道運動や電子自身の自転に よっすように負電荷をもつ電子が軌道運動や自転 をすれば電流が流れたことに相当し、磁気が発生 します.これらは軌道磁気モーメントやスピン磁 気モーメントと呼ばれますが、正負磁荷±qmが 間隔を空けて配置された磁気モーメントpmとし て考えることができます<sup>1)</sup>.このことは、電荷に よる電気双極子と類似しています.

### 2. 磁性体

微視的な電子の磁気モーメントが多数集まって 構成された物質には巨視的に磁気的性質が現れま す.このような物質は磁性体と呼ばれます.その 中で,外部磁場がなくても磁気モーメントの方向 が揃い(自発磁気分極),大きな磁気分極を持っ ている物質は強磁性体と呼ばれます.例えば,鉄 やニッケルが該当します.強磁性体では,図3に 示すように一方向に磁気モーメントが揃った領域 (磁区構造)が存在します.通常は,すべての領 域で同じ方向を向いていることはまれで,様々な

第334回京都化学者クラブ例会(平成30年4月7日)講演

方向を向いた磁区がいくつも存在します.強磁性 体の"容易軸方向"と呼ばれる磁気モーメントの 回転し易い方向に磁場を加えると、磁区と磁区の 境界が移動し、磁場と同じ向きの磁気分極  $P_m = \mu_0 \chi_m H$ の磁区が拡大します( $\chi_m$ は磁気感受率). 最終的にはひとつの磁区の飽和磁気分極と呼ばれ る状態になります<sup>123)</sup>.

磁場を弱めると磁区境界も元の方へ戻っていく が、磁区境界の移動には摩擦が働くとされ、ヒス テリシス曲線を描きます.高周波では磁区境界で の渦電流損が顕著となります.この渦電流損によ る発熱と磁気分極の非追従により、周波数が高く なると磁区の移動も無くなっていきます.

一方,困難軸方向や呼ばれる磁気モーメントの 回転のし難い方向に弦流磁場を加えると,磁区の 移動は起きずに磁気モーメントの振動が生じます. 磁気モーメントは電子の軌道運動やスピンに由来 しますので,磁場下では歳差運動をしており,交 流磁場に追従してその向きを変えます(磁化回転). このとき,磁区者 損を伴



図3. 強磁性体の磁区構造と磁区の移動(磁場は容易 軸方向)



図4.困難軸方向への交流磁場の印加と磁気モーメン トの追従



磁場を印加した場合には,図5青線に示すように 周波数の上昇と共に透磁率も小さくなります.こ の範囲は,大よそ数 MHz 程度と言われています. 困難軸方向については,透磁率一定の区間があり ますが,周波数の高いところでピークが現れてい ます.これは磁気共鳴が生じていることを意味し, スピン磁気モーメントの歳差運動と交流磁場の周 な数が共鳴することで生じます.共鳴により吸収 されたマイクロ波エネルギーは,格子振動という 形で熱となります.

これまでのことより,磁性材料は,周波数帯に 応じてヒステリシス損,渦電流損,共鳴損失など が存在することが分かります.これらのことは複 合的な損失の要因となりますが,透磁率を $\mu$ =  $\mu_0(1+\chi_m) = \mu_0 \mu$ ,と書けば,比透磁率 $\mu$ ,が虚部を 持つことに繋がります.式(1)や第5章などで 述べたように,この比透磁率虚部 $\mu$ "はマイクロ 波加熱に寄与し得るものと考えられます.(ただし, 鉄やニッケルなどの金属磁性体は,導電損失も有 しているため,それによる発熱も生じ得るものと 考えられます.)

### 3. 金属磁性体の電子軌道

٨

金属磁性体がなぜ強磁性を示すかは、その元素 の電子軌道と深く関係しています.表1は、いく つかの遷移元素の電子配置を示しています.Fe (鉄) や Ni (ニッケル) などは、3p 軌道までは 電子がすべて埋まっていますが、3d 軌道にはそ れぞれ6個や8個のみが入った状態になっていま す.この3d 軌道の電子の持つ磁気モーメントが 強磁性の原因となっています.Cu (銅) につい ては、本来3d 軌道の電子数は9ですが、4s 軌道

表1. 遷移金属の電子配置

元	電子軌道							
素	1s	2s	2p	3s	3р	3d	4s	
Fe	2	2	6	2	6	6	2	
Со	2	2	6	2	6	7	2	
Ni	2	2	6	2	6	8	2	
Cu	2	2	6	2	6	10	1	





の電子2個の内1個が3d軌道に入っており,強磁性を示さなくなります.

例として、Fe(鉄)の電子配置を図6に示し ています. 矢印の向きは電子スピンの方向を表し ています. 軌道にはエネルギー準位の低い lsか ら順に電子スピン方向の異なる電子が対になって 入っていきます (パウリの排他原理). 3d 軌道は 電子数 6/10 ですが,フントの法則により可能な 限り同じ向きのスピンを持つ電子がまず入ります. そして 6 個の電子が配置された結果,4 個の不対 電子が残ることとなり、これら不対電子によるス ピン磁気モーメントが外部から観測されることに なります.これが強磁性として現れます.内殻の 電子は対になっているため、全体としての磁気 モーメントは観測されません.なお、エネルギー 準位の逆転により 3d より 4s に先に電子が入って います.

また,3d 軌道は最外殻に近く,4s 軌道と共に 電気伝導に寄与しますが,このことは導電損の原 因となります.3d 軌道の電子は,周囲の原子の 不対電子の磁気モーメントと並行になろうとする 性質があることも知られています(交換結合)<sup>345)</sup>.



#### 4. 材料定数の測定

高周波帯での比誘電率や比透磁率といった材料 定数の測定方法は、方形導波管や同軸、マイクロ ストリップ線路などの伝送線路を用いる方法や空 洞共振器法など様々なものが知られています<sup>67)</sup>.

一般的には,図7に示すように試料を装荷した 導波管や共振器のマイクロ波反射・透過特性や共 振特性をネットワークアナライザによって測定す ることで行えます.これらの測定結果は,試料の 比誘電率 ε,\* や比透磁率 μ,\* を反映したものになっ ているはずです.そこで,試料を含んだ状態の反 射・透過特性や共振特性を未定係数である ε,\* や μ\*の値(複素数)を含む関係式で表現しておき, いくつかの条件下で測定した反射特性などの値か ら方程式を解くことで,比誘電率や比透磁率を決 定することができます.

誘電体材料の比誘電率を測定する場合には,比 透磁率を一定とすることが多いですが,マイクロ 波帯の比透磁率を評価する場合には,比誘電率と 比透磁率を両方決定させる必要が出てくるでしょう.

表 2.	磁性材料の	比透磁率 μ′	,	比透磁率損μ″(	の例
------	-------	---------	---	----------	----

		•		
材料	周波数 (GHz)	μ′	μ″	測定 温度 (℃)
ニッケル	2.45	1.592	1.349	50
ニッケル粉末	2.45	1.59	1.35	50
カルボニル鉄	2.00	4.465	1.858	20
マンガン亜鉛 フェライト	2.50	1.56	1.156	20

これら比誘電率・比透磁率といった材料定数の データをデータベースとして利用できるようにす る活動も行われています<sup>8)</sup>.表2には,抜粋した 強磁性体やフェライトなどのマイクロ波帯での比 透磁率 μ'・比透磁損率 μ"を示しています.

表2から, ニッケルなどの強磁性体は, 2 GHz 付近のマイクロ波帯においてかなり大きな比透磁 率損μ″を持つことが分かります. マイクロ波加 熱の観点からは, これらは発熱に寄与し得る非常 に魅力ある材料と捉えることができます.

## 謝辞

物質の磁気科学的性質の基本事項について,沖 田和彦氏に貴重な資料<sup>9</sup>をお送り頂き,参考にさ せて頂きました.ここにお礼申し上げます.

## 参考文献

1) 中山正敏, 電磁気学, 裳華房, 1992.

2) 電気学会マグネティックス技術委員会, 改訂

磁気工学の基礎と応用、コロナ社、2013.

- 3)内山晋, 増田守男, 磁性体材料, コロナ社, 1980.
- 近角聡信,強磁性体の物理(上):物質の磁性, 裳華房,1978.
- 5) 井上順一郎, 伊藤博介, 日本磁気学会, スピ ントロニクス―基礎編―, 共立出版, 2010.
- 6)橋本修,高周波領域における材料定数測定法, 森北出版,2003.
- 7) S. Yabukami, K. Kusunoki, H. Uetake, H. Yamada, T. Ozawa, R. Utsumi, T. Moriizumi, and Y. Shimada, "Permeability measurements of thin film using a flexible microstrip line-type probe up to 40 GHz," J. Magn. Soc. Jpn., 41, 25-28, 2017.
- https://permittivity.jp/table/permeability. html
- 9)沖田和彦,東北大学大学院医工学研究科 学 術研究員,私信